

2023/2/21应急演练

- 模拟事故状况：**BSGS** 东侧搬运SiH4钢瓶过程中，发生泄漏自燃
- 演练总结：可满足事故应变处置需求，符合应急预案要求，但有**1项不足**：

内容	改善对策	预计改善日期
厂区东北处对讲机信号较弱，影响沟通	厘清信号弱原因并改善，并盘查全厂各区信号强度	3/21

■ 演练花絮：

